



Segreteria Generale Nazionale

CASERMA DI FOGGIA, IL CO.S.P. DENUNCIA LE PESSIME CONDIZIONI DELLA STRUTTURA: DOCCE NON FUNZIONANTI E INFILTRAZIONI NELLE PARETI



Più volte il Coordinamento sindacale penitenziario è intervenuto presso gli uffici del Provveditorato regionale e presso il VISAG, la struttura centrale che si occupa di edilizia penitenziaria, al fine di segnalare le condizioni critiche in cui versano strutture e luoghi di lavoro in cui opera il personale dell'amministrazione penitenziaria pugliese e lucana. Un disagio concreto che si verifica quotidianamente nella Caserma di Foggia, all'interno della quale, causa la vetustà e l'inadeguatezza delle strutture i lavoratori non possono utilizzare neanche gli impianti doccia. La situazione è riscontrabile sui diversi piani della caserma ove i servizi risultano essere precari e funzionanti a singhiozzo. Ad oggi nessun intervento è stato effettuato al

fine di ridurre i numerosi disagi. Il sindacato ricorda il caso dei condizionatori non funzionanti e le pessime condizioni in cui versa l'impianto di ventilazione. Quello che sconcerta sono le persistenti condizioni delle pareti in cui sono evidenti le infiltrazioni di umidità riscontrabili in tutta la struttura e le condizioni critiche dell'ascensore.

Ufficio Stampa Nazionale Co.s.p.
Onofrio D'Alesio
333 4033789

SEGRETARIA GENERALE NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878