



Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione  
Penitenziaria  
Direzione Casa Circondariale di Livorno

Prot. n. 13592

Livorno, 07 novembre 2017

Segreteria Regionale Co.S.P.  
LIVORNO  
E, p.c.  
Al Provveditore Regionale  
Dott. Antonio Fullone  
FIRENZE  
Al VISAG presso PRAP  
FIRENZE  
RLS  
LIVORNO  
Alla Dott.ssa Pierina Conte  
c/o DAP  
ROMA  
Al Sig. Domenico Mastrulli  
TRANI

Oggetto: CC. Livorno – Sezione Ex Femminile – Distacco intonaci – danneggiamento impianti termo idraulici.

In riferimento alla nota n. 43-17/SR datata 05 novembre 2017 si rappresenta che in data 06 u.s. la scrivente ha dato incarico al RSPP di recarsi presso il Reparto Verde per valutare la situazione in oggetto.

A seguito del suo sopralluogo è stato subito inibito in via cautelativa l'utilizzo dell'ufficio in questione. Il distacco dello "scatolato", e non del soffitto, è stato causato dal rigonfiamento dell'intonaco dovuto ad una perdita d'acqua dall'impianto di riscaldamento della cella soprastante. Dopo qualche ora, a seguito di questo rigonfiamento, si è staccata una piccola porzione di intonaco, franando a terra. La scrivania sottostante era già stata spostata la sera precedente, nel momento in cui è avvenuta la fuoriuscita di acqua.

Con la M.O.F. si provvederà a "ricassonare" con cartongesso le tubazioni una volta che la ditta specializzata avrà ripristinato la sezione di impianto di riscaldamento.

Distinti saluti.

Il direttore  
Dott.ssa Santina Savoca