



SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

@prot. n. 0026 /Seg. Reg. Puglia

Trani, li **26 giugno 2017**

Alla Direzione Istituti Penitenziari
TRANI

Al Signor Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
BARI

Al Direttore Ufficio delle Relazioni Sindacali
dottorssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga, 2 – 00164
ROMA

e,p.c.

Alla Segreteria Generale Relazioni Sindacali
COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO
TRANI

Oggetto: Sistema di climatizzazione non funzionante al padiglione Italia e sulla sentinella, presso il Corpo di Guardia Padiglione Media Sicurezza (ex sezione blù) prive di ventilatori. Arredi e sedie nelle postazioni dove opera la Polizia Penitenziaria, in contrasto con le normative vigenti ex 626/90 e 81/2008.

Gentile direttrice.

Il **CO.S.P. - Coordinamento Sindacale Penitenziario**- sulla base delle partecipate segnalazioni provenienti dai nostri numerosi iscritti e simpatizzanti al Sindacato nella sede di Trani, lamenta una condizione estrema di lavoro nei reparti detentivi, nelle garitte e sulla cinta muraria prive di climatizzatori nonostante le elevate temperature roventi di questi giorni (35°/40° gradi all'ombra), mentre a tutt'oggi non sono stati ancora installati in sostituzione delle aree climatizzate, almeno dei ventilatori nel padiglione Media Sicurezza (ex sezione blù).

L'evidente stato di abbandono del Corpo di Guardia dove opera e staziona la Polizia Penitenziaria, il disagio degli arredi e in particolare delle sedie, suppellettili solitamente avanzati di altri uffici, alcuni ancora in ferro con la seduta in legno, non a norma con le normative vigenti, creano ulteriore disagio al personale operante.

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

CASA CIRCONDARIALE MASCHILE - Via Andria, 300 - cap. 76125 Città Trani

www.cospoliziapenitenzia.eu - www.cospcomaprtoministeri.com

E-mail: coospreregionalepuglia@libero.it

Fax 0802142003 cell. 3890123552 - C.F. 94061830587 CPP n. 001012952840



SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

Per non parlare della mancanza di materiale di pronto intervento del tutto inesistente. Pur avendo nella sede di Trani responsabili e vice della sicurezza del personale con relativi incentivi, nulla sembra essere stato nel tempo predisposto. Così come al nuovo Padiglione Italia, dove nei Corpi di Guardia, di 3 metri per due compresi di relativo bagno e una piccola finestra di cm 35x cm 80, completa di pannelli elettrici e monitor di sorveglianza che producono calore, si aggiungono i 35°/40° gradi della stagione estiva a completare la cottura, con condizionatori che non conoscono una ricarica di gas dalla loro installazione, o alcuni addirittura non funzionanti come la postazione di sentinella e ai passeggi.

Tale condizione atmosferica e l'elevata temperatura esterna potrebbe offrire gravi conseguenze alla salute e pertanto, al fine di evitare eventuali interventi di natura sanitaria, pregiudizievole per lo stato di salute del personale che vi presta servizio, si chiede la manutenzione ordinaria dei climatizzatori, o dove non fosse possibile dei semplici ventilatori, affinché il personale possa trovare un po' di refrigerio nelle giornate di calura estiva.

Sicuri di un suo tempestivo interessamento per la salute dei suoi dipendenti, prima ancora, si auspica, che finisca l'estate.

Alla segreteria Generale Nazionale del COSP per quando di propria competenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale CO.S.P Puglia-Basilicata
Giuseppe CALEFATO

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

CASA CIRCONDARIALE MASCHILE - Via Andria,300 - cap. 76125 Città Trani

www.cospoliziapenitenzia.eu - www.cospcomaprtoministeri.com

E-mail: coospreghionalepuglia@libero.it

Fax 0802142003 cell. 3890123552 - C.F. 94061830587 CPP n. 001012952840